
HR Efficiency Map 50
Row No.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Column No.
efficiency
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50